

Frete: Morán Valverde. **Fecha:** DIA 24 MES 05 AÑO 2017

Encargado: Espinoza Johnny **Tecnico SST:** Carlos M. Tihonca A. SSA



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO	1	✓									
ESTROBO	—										
GRILLETE	4	/									
ESLINGA	6	/			/						
CABLES DE ACERO	—										
ARGOLLAS O CAMCAMOS	—										
ANILLOS	—										
GANCHOS DE IZAJE	—										
GRAPAS	—										
TENSORES	—										
GUARDACABOS	—										

OTROS.-

Cadenas	2	✓									
Fajas de Racha	5	/									

PLACA: PCB 8715


Firma Encargado


Firma Técnico SST

Set Grúas.


Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Fecha: DIA 06 MES 07 AÑO 2017

Encargado: *Morán Valverde*
Andrés Reic

Técnico SST: *Alex Turiom*



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO											
ESTROBO	48t										
GRILLETE	4 8 1/2	✓									
ESLINGA											
CABLES DE ACERO	4										
ARGOLLAS O CAMCAMOS											
ANILLOS											
GANCHOS DE IZAJE											
GRAPAS											
TENSORES											
GUARDACABOS											

OTROS.-


[Signature]
Firma Encargado

[Signature]

[Signature]
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.

Frete: MORAN VALVERDE
Encargado: MARCO DURAN
Fecha: DIA 27 MES 06 AÑO 2017
Tecnico SST: PATRICIO PASAOS



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VERDE			AMARILLO			AZUL			ROJO		

TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA						
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)	
GANCHO											
ESTROBO											
GRILLETE											
ESLINGA											
CABLES DE ACERO	<u>1</u>	<u>✓</u>									
ARGOLLAS O CAMCAMOS											
ANILLOS											
GANCHOS DE IZAJE	<u>1</u>		<u>✓</u>								<u>PESTILLO INADecuado</u>
GRAPAS	<u>2</u>	<u>✓</u>									
TENSORES											
GUARDACABOS	<u>1</u>	<u>✓</u>									

OTROS-

[Firma]
Firma Encargado

[Firma]
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro