

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE

Frente:	Variante	MES	AÑO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Encargado:	Dinilio Caceres	Julio	2017	AGOSTO	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
		Fecha:	DIA	AZUL			
		Tecnico SST:	6	ROJO			
			Germania Guano SSA Jol-Guas	ROJO			



TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA					
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	FISURAS	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	-									
ESTROBO	-									
GRILLETE	6	-								
ESLINGA	9	/								
CABLES DE ACERO	-									
ARGOLLAS O CAMCAMOS	-									
ANILLOS	-									
GANCHOS DE IZAJE	1	/								
GRAPAS	-									
TENSORES	-									
GUARDACABOS	-									

OTROS.-	Cadenas	4	/				
---------	---------	---	---	--	--	--	--

XAA1602



Firma Encargado



Firma Técnico SST




INSPECCIÓN ELEMENTOS DE IZAJE



Doc. Ref: SC-CL1-ST-008-PR
 Cod. Reg: SC-CL1-ST-013-RC
 Revisión: 01
 Fecha Emisión: 22/03/2016

Fecha:	MES	AÑO
	06	2017
Encargado:	Germanio Guañona SSA Jef-Guas	
EMERO	ABRIL	AGOSTO
FEBRERO	MAYO	SEPTIEMBRE
VERDE	AMARILLO	AZUL
	JUNIO	OCTUBRE
	JULIO	NOVIEMBRE
		ROJO
		DICIEMBRE



TIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CARACTERÍSTICA DETECTADA				
					DESGASTE	DEFORMACIÓN	MODIFICACIÓN	TERMINACIÓN DE CABLES	OTRA (DETALLAR)
GANCHO	1								
ESTROBO	-								
GRILLETE	4								
ESLINGA	6								
CABLES DE ACEIRO	-								
ARGOLLAS O CAMCAMOS	-								
ANILLOS	-								
GANCHOS DE IZAJE	-								
GRAPAS	-								
TENSORES	-								
GUARDACABOS	-								
OTROS.-									

Cadenas	2	-							
Guayas	1	-							

XAA 1602



 Firma Encargado



 Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
 Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro