

PROYECTO / CONTRATO: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito	RSE N°:
CLIENTE: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito	PÁGINA: 1 de 3

EMERGENCIA:	ESCENARIO:	
() Real (X) Simulacro () Práctica	() Contacto con animales ponzoñosos o sinantrópicos;	() Caída de material;
FECHA Y DÍA DE LA SEMANA DE LA OCURRENCIA:	() Accidentes con Vehículos;	() Choque Eléctrico;
Jueves , 13 de Abril de 2017	() Atropello;	() Accidente con material punzocortante;
HORARIO DE EJERCICIO:	() Incendio;	() Volcadura de equipos de movilización o transporte de carga;
Inicio: 10:05	() Fuga / Derrame de productos químicos inflamables;	() Falla o colapso de estructuras;
Término: 10:22	() Explosión;	() Intoxicación Alimentaria;
	(x) Caída de nivel diferente;	() Otros.

Lugar de Ocurrencia: Colector pv 14		
Proceso: Producción		
Actividad: Excavación del suelo		
Área: Obra civil	Encargado: Xavier Ortega	Líder: Jose Luis Ortega

NIVEL DE EMERGENCIA		
() 1. PEQUEÑO PORTE	(X) 2. MEDIANO PORTE	() 3. GRAN PORTE

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA:
Colaborador se resbala en el filo del pozo y se precipita al vacío, caída de unos dos metros, en la precipitación de la caída este golpea con una piedra, varios compañeros observan su caída. El paciente presenta trauma múltiple, TCE (Trauma Craneoencefálico) escala de valoración Glasgow 10, además Fractura cerrada en extremidad superior derecha y fractura expuesta a nivel de muslo derecho con presencia de hemorragia intensa.

CROQUIS DE LA EMERGENCIA (Cuando sea aplicable, casos de accidente con vehículo, atropello, volcadura de equipos, etc.)
N/A

NOTIFICACIÓN / DIFUSIÓN DE LA EMERGENCIA / SIMULACRO									
Programado (x)		No Programado ()		Capacitación previa ()		Práctica previa ()		Apoyo Didáctico ()	
Teléfono	X	Radio		Email		Verbal		X	
Puesta en acción de Alarma de Emergencia: (x) Sí () NO					Puesta en acción del Equipo de Salud: (x) Sí () NO				
Puesta en acción de la Brigada de Emergencia: (x) Sí () NO					Puesta en acción de la Alarma de Abandono: () Sí (x) NO				
Incendios		Primeros Auxilios	X	Rescate y Evacuación	X	Camionetas		Ambulancia	X

VÍCTIMA:	CARGO / FUNCIÓN:
(x) CON () SIN ¿Cuántas? 1 persona	Ayudante de producción

PROYECTO / CONTRATO: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito	RSE N°:
CLIENTE: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito	PÁGINA: 2 de 3

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES / DAÑOS MATERIALES:
N/A

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y PERSONAL							
Personal		En Oficinas		En Obra		Participación en el evento	
Administrativo				1		Observadores 4	
Técnico				4		Participante- Observadores	
Operacional				10		Participante	
Subcontratistas				7		Observadores	
Cliente, Fiscalización, Visitantes				1		Observadores	
Total				27			
Internos del Proyecto: (x) Sí () NO				Externos al Proyecto: () Sí (x) NO			
Brigadista	2	Camioneta	-	Médico	-	Camioneta	-
Paramédico	3	Ambulancia	1	Paramédico	-	Ambulancia	-
Médico	1	Punto de Encuentro	1	Hospital	-	Bomberos	-

SECUENCIA DE ACCIONES DE MITIGACIÓN / POST-EMERGENCIA ADOPTADAS (BRIGADA / EQUIPO DE SALUD)		
N°	HORARIO ESTIMADO	ACCIÓN DE MITIGACIÓN / POST-EMERGENCIA
1	10:05	Atención inicial de brigadistas integrales 
2	10:08	Llegada de paramédicos y equipo de rescate
3	10:09	Llegada de ambulancia, con medico de campo y paramedico
4	10:12	Empaquetamiento de lesionado y elaboración de método de rescate para extraer 

PROYECTO / CONTRATO: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito	RSE N°:
CLIENTE: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito	PÁGINA: 3 de 3

5	10:21	<p>Extracción y colocación en ambulancia</p> 
6	10:22	<p>Retiro de ambulancia con paciente</p> 
7		
8		

ANÁLISIS CRÍTICO Y DESARROLLO DE LA EMERGENCIA								
ÍTEM	SÍ	NO	N/A	ÍTEM	SÍ	NO	N/A	
Vías de evacuación señalizadas	x			Extintores señalizados y con recarga	X			
Vías de evacuación obstruidas	x			Se escuchó la alarma y código en todas las zonas			X	
Vías de evacuación iluminadas	x			Respuesta inmediata después de dada la alarma	X			
Salidas de emergencia	x			Servicios de emergencia llegaron a tiempo	X			
Zonas de seguridad delimitadas	x			Brigadas siguieron el procedimiento	X			
Salida del personal fue fluida	x			Personal llegó a los puntos de encuentro	X			
Hubo zonas donde se acumuló el personal		x		Luego de la emergencia hubo retroalimentación	X			
Personal se detuvo para observar el rescate	x			Se cumplió con el programa	X			
OBSERVACIONES Y/O DIFICULTADES								
Ninguna								

PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO
Mejora de accesos en área de trabajo	Área de Seguridad	Por confirmar.

PROYECTO / CONTRATO: Construccion de la Primera Linea del Metro de Quito		RSE N°:	
CLIENTE: Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito		PÁGINA: 4 de 3	
Continuar con Practicas de Simulacros	Area Médica	Continuo	
FIRMAS:			
LÍDER DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA: Ivan Peralvo		MÉDICO OCUPACIONAL: Dr. Erick Cantos	
		129780	Dr. Erick Cantos S. SALUD OCUPACIONAL Reg. MSP L. 42 F. 26 No. 78
REGISTRO	FIRMA	REGISTRO	FIRMA
APERTURA DE REGISTRO DE NO CONFROMIDAD - RNC:			
() SÍ (X) NO RNC N°:			
APROBACIONES:			
R.P. SSTMA:		R.P. DEL ÁREA INVOLUCRADA:	
REGISTRO	FIRMA	REGISTRO	FIRMA