

SIMULACRO

El viernes 12 de mayo del año en curso, se realizó un simulacro en la Planta de Dovelas Sur, cuyo tema fue: accidente de dos trabajadores por atrapamiento entre moldes de dovelas de extremidad inferior (pierna) y superior (brazo).

- El evento se inició a las 13H20, activando las alarmas de emergencia del frente de obra y posteriormente el MEDEVAC (13H23) por el técnico de SST.
- Una vez activada las alarmas de emergencia, el personal acudió al punto de encuentro de manera ordenada y rápida (5 minutos todo el personal en este sitio).
- La brigada de primeros auxilios atendió a los accidentados de manera adecuada, en orden y con el conocimiento del caso. El paramédico comprobó lo realizado por la brigada y dio la orden de movilización al punto de encuentro hasta que la ambulancia llegue al frente de obra.
- La ambulancia tardó 10 minutos (13H33) en llegar al frente de obra desde la estación Cardenal De La Torre.

Observaciones:

Después de culminado el simulacro se realizó una reunión con la Contratista y Fiscalización, donde se efectuaron las siguientes observaciones que fueron acogidas por CL1.

- El personal de seguridad física conocía del simulacro e informó a las personas que ingresaban al frente de obra del evento para que tomaran las precauciones del caso.
- La ambulancia no utilizó dentro del frente de obra la sirena.



Foto 1.- Personal del frente de trabajo reunido en el punto de obra.



Fotos 2 y 3.- Atención primaria de los accidentados por parte de los brigadistas que se encontraban en el frente de obra.



Foto 4.- Evacuación de los accidentados hacia la ambulancia.