



# EQUIPOS

FECHA DE REV. DOC. 24/01/11

FECHA

## INSPECCIÓN MENSUAL

13-06-2017

Equipo: <b>Compresor</b>	Marca: <b>Sullair</b>	Modelo: <b>260</b>	Serie o Chasis: <b>200912190006</b>
Placa/Matricula: <b>MIA</b>	Cód CL1: <b>64.018.553</b>	Año de Fabricación: <b>2009</b>	Capacidad-Potencia: <b>300PSI</b>
Horometro/Km: <b>2707</b>	Operador: <b>MIA</b>	Empresa Propietario: <b>Renthal</b>	Tip Licencia: <b>-</b>
Frete de Servicio: <b>Calzado</b>	Tipo de servicio: <b>Aire perforacion</b>	Codigo de Subcontratist: <b>-</b>	
Rp./Enc C.L.1: <b>Antonio Rojas</b>			

ITEMS DE INSPECCIÓN:	NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE <input type="checkbox"/>	FALTA <input type="checkbox"/>	NO APLICABLE <input type="checkbox"/>
----------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

ITEM	N	D	F	NA	ITEM	N	D	F	NA
<b>A - GENERALIDADES</b>					<b>F - BALDE (VOLQUETAS)</b>				
1 PISOS					71* SISTEMA DE ELEVACIÓN / GATO DE ELEVACIÓN				
2 PARABRISAS					72* TANQUE HIDRÁULICO				
3 VIDRIO TRASERO / VIDRIO VENTANAS					73 TAPA DEL BALDE Y TABLONES SUPLEMENTARIOS DE BALDE				
4 PALETAS / LIMPIA PARABRISAS					74* TRABA DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO				
5 ESPEJOS RETROVISORES					75* CIERRE DE LA TAPA (COMPUERTA)				
6 ASIENTOS					76* ESTADO DEL BALDE				
7 MANUBRIOS / SEGUROS / MANIVELA VIDRIOS					77* CARPA Y MECANISMO DE PARA CUBRIR EL BALDE				
8 CINTURONES DE SEGURIDAD					78* PORTECCION O GUARDA EN LOS PIÑONES DEL MECANISMO				
9 EXTINTOR PQS (Fecha,logo, codigo)					<b>G - LÁMINA Y RIPER ( MOTONIVELADORA )</b>				
10 PARA SOL					79* ESTADO DE LA LÁMINA Y PERNOS DE SUJECIÓN				
11 APOYA MANOS					80* CILINDROS DE EMPUJE				
12* APOYA CABEZA (Camiones)					81* ESTADO DEL CÍRCULO				
13 LIMPIEZA INTERIOR					82* SISTEMA DE GIRO Y SISTEMA DE INCLINACIÓN DEL CÍRCULO				
14 CONOS REFLECTIVOS (logo, codigo de empresa)					83* CILINDROS DE ELEVACIÓN DE LA LÁMINA				
15 GATA HIDRÁULICA					84* CILINDROS DE ELEVACIÓN DEL RIPER				
16 LLAVE DE RUEDAS					85* ESTADO DE LOS DIENTES / UÑAS DEL RIPER				
17 LICUADORA					86* FIJACIÓN DEL SOPORTE DEL ESCARIFICADOR				
18* HOJA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO					<b>H - BRAZO Y CUCHARÓN ( EXCAVADORA-RETROEXCAVADORAS-ORUGAS )</b>				
19* ADESHIVO(Logotipo y Codigo del Subcontratista)					87* RAJADURAS EN LA ESTRUCTURA				
20 NEBLINEROS					88* PERNOS Y CONTRA PERNOS DEL BRAZO				
21 REFLECTANTES LATERALES					89* PERNOS Y CONTRA PERNOS DEL CUCHARÓN				
22* ESTADO DEL CHASIS / ESTADO DE LA CABINA					90* ESTADO DE DIENTES Y UÑAS Y PERNOS DE SUJECIÓN				
23* BOTIQUIN(según anexo)					91* ESTADO DE LA ORUGA Y PERNOS DE SUJECIÓN				
24* KIT DE CONTINGENCIA(según anexo)					92* TENSIÓN DE LA ORUGA				
<b>B - DOCUMENTACIÓN - ORIGINAL</b>					93				
25* LICENCIA DE CONDUCCIÓN					94				
26* CARNÉ OTORGADO C.L.1.					<b>I - LÁMINA ( TRACTOR ORUGAS )</b>				
27* MATRICULA : ANT / MTOP					95* ESTADO DE LA LÁMINA				
28* CERT. DE OPERACIÓN REGULAR					96* CILINDROS DE INCLINACIÓN DE LA LÁMINA				
29* REVISION TEC VEIHC-AMT					97* BRAZO DE EMPUJE				
<b>C - SISTEMA ELÉCTRICO</b>					98* ESTADO DEL RIPPER				
30* LUCES DELANTERAS (altas y bajas)					99* CILINDROS DEL RIPPER				
31* INTERMITENTES / LUCES DE FRENO Y DE RETRO					100* TENSIÓN EN LA ORUGA				
32* PITO Y ALARMA DE RETRO					101* ESTADO DE LA ORUGA Y PERNOS DE SUJECIÓN				
33* LUZ DEL PANEL					102				
34* INDICADORES (velocidad, aceite, combustible, temp)					<b>J - RODILLO</b>				
35 LIMPIA PARABRISAS					103* ESTADO DEL TAMBOR				
36 DOSIFICADOR DEL AGUA					104* LIMPIA TAMBOR Y CAÑERIAS DEL TAMBOR				
37 DESEMPAÑADOR					105* SISTEMA DE GIRO CENTRAL				
38 CALEFACCIÓN					106* CHUMACERAS UNIVERSALES				
39 PROTECCIÓN DE BORNE S DE BATERIAS					107* TORNILLERÍA ALEDAÑAS AL TAMBOR				
40* SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					108* COMPORTAMIENTO DINÁMICO				
41* PARARAYO					109				
<b>D - SISTEMA MECÁNICO Y OTROS</b>					<b>K - GRÚAS-ELEVADORES-MONTACARGAS</b>				
42* MOTOR					110* CONJUNTO GIRATORIO (rodamiento, reductor y frenos)				
43* DIRECCIÓN					111* CONJUNTO DE LA PLUMA (plumas, elementos y cilindros)				
44* FRENOS (pie y mano)					112* CONJUNTO DE LA PLUMA (poleas, JIB, indicadores de ángulo)				
45* EMBRAGUE					113* CONJUNTO DE LA PLUMA (limitador, poleas, rodillos guía)				
46* SUSPENSIÓN					114* WINCH PRINCIPAL (frenos, cable de acero, balón)				
47* TRANSMISIÓN					115* WINCH AUXILIAR (frenos, cable de acero, balón)				
48* EJES DELANTEROS					116* ESTABILIZADORES				
49* EJES POSTERIORES					117* CONTRAPESO				
50* SISTEMA HIDRÁULICO					118* CONTROLES, PEDALES Y PANTALLA				
51* CONDICIÓN LLANTAS DELANTERAS / POSTERIORES					119* INDICADOR DE SOBRE CARGA Y CELDAS DE CARGA				
52* CONDICIÓN LLANTA DE EMERGENCIA					120* ELEMENTOS DE TORRE Y FLECHA				
53 AROS CON PERNOS					121* MECANISMO DE TRASLACIÓN Y DE ELEVACIÓN				
54* CAJA DE CAMBIOS (marchas)					122* ANEMÓMETRO				
55 PROTECCIÓN DE PARTES MÓVILES					123* SISTEMA DE MONITOREO DE LA OPERACIÓN				
56 MANGUERAS					124 HISTÓRICO DE MANTENIMIENTOS				
57* TAPA DE COMBUSTIBLE					125 SISTEMA "HOMBRE MUERTO"				
58* FUGAS					126 ELEMENT DE IZAJE(fajas, eslingas, estrobo, cadenas, grilletes)				
59 HUMO DEL ESCAPE (escala de Ringelmann)					127* CERTIF-VERIFICADORA				
60 SILENCIADOR					<b>L - GENERADORES/MOTOSOLDADORAS</b>				
61* TECHO DE LA CABINA					128* ESTADO DE CABLES DE POTENCIA				
62* SEGURO DEL CAPOT					129* CONDICIÓN DE CONECCIONES				
63 CATALIZADOR					130* CONECCIÓN A TIERRA				
<b>E - TORRES DE ILUMINACIÓN (JIRAFAS)</b>					131* ESTRUCTURA DEL TABLERO ELÉCTRICO				
64* CONEXIÓN A TIERRA					132* INTERRUPTORES				
65* SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE LA TORRE					133* VICERA DE PROTECCION DE TABLERO				
66* SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE LA TORRE					134 SEÑALÉTICA DE RIESGO ELÉCTRICO				
67* CONDICIÓN DE LLANTAS / FIJACIÓN					135* PUNTOS DE ELEVACIÓN / ENGANCHE DE TIRO				
68* PUNTO DE ELEVACIÓN Y ENGANCHE DE TIRO					136* SEGURO DE COMPUERTAS				
69 PROTECCIÓN PARTE MÓVILES					137 CONDICIÓN DE LLANTAS / FIJACIÓN				
70 SEÑALÉTICA DE RIESGO ELÉCTRICO					138* CUBETO O KIT DE CONTINGENCIA ANTIDERRAMES				

NOTA: Los ítems resaltados y cuyo número secuencial posee un asterisco (\*), son mandatorios. Su ausencia o mal estado, implica el rechazo del equipo.

ITEM	N	D	F	NA	ITEM	N	D	F	NA
<b>M - CARGADORA FRONTAL/MINICARGADORES</b>					<b>O - TANQUERO - AGUA/COMBUST.</b>				
139*					156*				
140*					157*				
141*					158*				
142*					159*				
143					160*				
144					161*				
<b>N - PLANTAS</b>					<b>P - COMPRESORES</b>				
145*					162*				
146*					163*				
147*					164*				
148*					165*				
149*					166*				
150*					167				
151*					<b>Q - TRACTOR AGRICOLA</b>				
152					168*				
153*					169*				
154					170*				
155					171*				
<b>R - PERFORADORAS/DRILLES</b>					<b>S - OPERADORES</b>				
173					181				
174					182				
175*					183				
176*					184				
177*					185				
178*					186				
179					187				
180					188				
<b>T - TRAILERS / REMOLQUES</b>					<b>U - VARIOS</b>				
189*					194				
190					195				
191*					196				
192*					197				
193*					198				

NOTA: Los ítems resaltados y cuyo número secuencial posee un asterisco (\*), son mandatorios. Su ausencia o mal estado, implica el rechazo del equipo.

**RESULTADOS INSPECCIÓN.** - Este campo solo es llenado por Técnicos de CL1.

Total ítems evaluados: 24      Cantidad de NC mandatorias: 0      Tiempo inspección: 20 mm  
 Cantidad de NC no mandatorias: 0

**\*Estado:**

- Excelente:** El equipo no posee no conformidades.
- Regular:** El equipo posee entre 01 y 05 no conformidades no mandatorias, el proveedor tendrá máximo 8 días laborables para reparar el equipo.
- Rechazado:** El equipo posee al menos 01 No Conformidad mandatoria, o posee más de 05 No Conformidades no mandatorias.

LIBERACION PARA LOS TRABAJOS	SI	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
EQUIPOS:				
OPERADOR:				
CONDUCTOR:				
S.S.T.:				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD. - Este campo solo es llenado por Técnicos de CL1.	PLAZO	RESPONSABLE	ESTADO

ACEPTACIÓN DE LA INSPECCIÓN. - El equipo se encuentra en el estado detallado en el siguiente check list, comprometiéndose a rectificar las observaciones o inconformidades.

NOMBRE REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA O EMPRESA:	FIRMA:
## <u>José Luis Chiburo</u>	<u>[Firma]</u>



# EQUIPOS

REG. DE REV. DOC  
20.016

FECHA

## INSPECCIÓN MENSUAL

13-12-2017

Equipo: <b>Compresor</b>	Marca: <b>Doosan</b>	Modelo: <b>47826501AA</b>	Serie o Chasis: <b>P260/H.P220.WYM-EX-T3</b>
Placa/Matricula: <b>NIA</b>	Cód CL1: <b>64.018.530</b>	Año de Fabricación: <b>2017</b>	Capacidad-Potencia: <b>300 PSJ</b>
Horometro/Km: <b>90</b>	Operador: <b>NIA</b>	Empresa Proprietario: <b>Cobrim</b>	Tip Licencia: <b>-</b>
Frete de Servicio: <b>Cardegraf de la toya</b>	Tipo de servicio: <b>Aire perforación</b>	Código de Subcontratist: <b>D0260C002</b>	
Rp./Enc C.L.1: <b>Antonio Rojas</b>			

ITEMS DE INSPECCIÓN:	NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	DEFICIENTE <input type="checkbox"/>	FALTA <input type="checkbox"/>	NO APLICABLE <input type="checkbox"/>
----------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

ITEM	N	D	F	NA	ITEM	N	D	F	NA
<b>A - GENERALIDADES</b>					<b>F - BALDE (VOLQUETAS)</b>				
1 PISOS					71* SISTEMA DE ELEVACIÓN / GATO DE ELEVACIÓN				
2 PARABRISAS					72* TANQUE HIDRÁULICO				
3 VIDRIO TRASERO / VIDRIO VENTANAS					73 TAPA DEL BALDE Y TABLONES SUPLEMENTARIOS DE BALDE				
4 PALETAS / LIMPIA PARABRISAS					74* TRABA DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO				
5 ESPEJOS RETROVISORES					75* CIERRE DE LA TAPA (COMPUERTA)				
6 ASIENTOS					76* ESTADO DEL BALDE				
7 MANUBRIOS / SEGUROS / MANIVELA VIDRIOS					77* CARPA y MECANISMO DE PARA CUBRIR EL BALDE				
8 CINTURONES DE SEGURIDAD					78* PORTECCION O GUARDA EN LOS PIÑONES DEL MECANISMO				
9 EXTINTOR PQS (Fecha,logo, codigo)					<b>G - LÁMINA Y RIPER ( MOTONIVELADORA )</b>				
10 PARA SOL					79* ESTADO DE LA LÁMINA Y PERNOS DE SUJECIÓN				
11 APOYA MANOS					80* CILINDROS DE EMPUJE				
12* APOYA CABEZA (Camiones)					81* ESTADO DEL CÍRCULO				
13 LIMPIEZA INTERIOR					82* SISTEMA DE GIRO Y SISTEMA DE INCLINACIÓN DEL CÍRCULO				
14 CONOS REFLECTIVOS (logo, codigo de empresa)					83* CILINDROS DE ELEVACIÓN DE LA LÁMINA				
15 GATA HIDRÁULICA					84* CILINDROS DE ELEVACIÓN DEL RIPER				
16 LLAVE DE RUEDAS					85* ESTADO DE LOS DIENTES / UÑAS DEL RIPER				
17 LICUADORA					86* FIJACIÓN DEL SOPORTE DEL ESCARIFICADOR				
18* HOJA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO					<b>H - BRAZO Y CUCARÓN ( EXCAVADORA-RETROEXCAVADORAS-ORUGAS )</b>				
19* ADESHIVO(Logotipo y Código del Subcontratista)					87* RAJADURAS EN LA ESTRUCTURA				
20 NEBLINEROS					88* PERNOS Y CONTRA PERNOS DEL BRAZO				
21 REFLECTANTES LATERALES					89* PERNOS Y CONTRA PERNOS DEL CUCARÓN				
22* ESTADO DEL CHASIS / ESTADO DE LA CABINA					90* ESTADO DE DIENTES Y UÑAS Y PERNOS DE SUJECIÓN				
23* BOTIQUIN(según anexo)					91* ESTADO DE LA ORUGA Y PERNOS DE SUJECIÓN				
24* KIT DE CONTINGENCIA(según anexo)					92* TENSIÓN DE LA ORUGA				
<b>B - DOCUMENTACIÓN - ORIGINAL</b>					93				
25* LICENCIA DE CONDUCCIÓN					94				
26* CARNÉT OTORGADO C.L.1.					<b>I - LÁMINA ( TRACTOR ORUGAS )</b>				
27* MATRICULA : ANT / MTOP					95* ESTADO DE LA LÁMINA				
28* CERT. DE OPERACIÓN REGULAR					96* CILINDROS DE INCLINACIÓN DE LA LÁMINA				
29* REVISION TEC VEIHC-AMT					97* BRAZO DE EMPUJE				
<b>C - SISTEMA ELÉCTRICO</b>					98* ESTADO DEL RIPPER				
30* LUCES DELANTERAS (altas y bajas)					99* CILINDROS DEL RIPPER				
31* INTERMITENTES / LUCES DE FRENO Y DE RETRO					100* TENSIÓN EN LA ORUGA				
32* PITO Y ALARMA DE RETRO					101* ESTADO DE LA ORUGA Y PERNOS DE SUJECIÓN				
33* LUZ DEL PANEL					102				
34* INDICADORES (velocidad, aceite, combustible, temp)					<b>J - RODILLO</b>				
35 LIMPIA PARABRISAS					103* ESTADO DEL TAMBOR				
36 DOSIFICADOR DEL AGUA					104* LIMPIA TAMBOR Y CAÑERIAS DEL TAMBOR				
37 DESEMPAÑADOR					105* SISTEMA DE GIRO CENTRAL				
38 CALEFACCIÓN					106* CHUMACERAS UNIVERSALES				
39 PROTECCION DE BORNES DE BATERIAS					107* TORNILLERIA ALEDAÑAS AL TAMBOR				
40* SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					108* COMPORTAMIENTO DINÁMICO				
41* PARARAYO					109				
<b>D - SISTEMA MECÁNICO Y OTROS</b>					<b>K - GRÚAS-ELEVADORES-MONTACARGAS</b>				
42* MOTOR					110* CONJUNTO GIRATORIO (rodamiento, reductor y frenos)				
43* DIRECCIÓN					111* CONJUNTO DE LA PLUMA (plumas, elementos y cilindros)				
44* FRENOS (pie y mano)					112* CONJUNTO DE LA PLUMA (poleas, J/B, indicadores de ángulo)				
45* EMBRAGUE					113* CONJUNTO DE LA PLUMA (limitador, poleas, rodillos guía)				
46* SUSPENSIÓN					114* WINCH PRINCIPAL (frenos, cable de acero, balón)				
47* TRANSMISIÓN					115* WINCH AUXILIAR (frenos, cable de acero, balón)				
48* EJES DELANTEROS					116* ESTABILIZADORES				
49* EJES POSTERIORES					117* CONTRAPEO				
50* SISTEMA HIDRÁULICO					118* CONTROLES, PEDALES Y PANTALLA				
51* CONDICIÓN LLANTAS DELANTERAS / POSTERIORES					119* INDICADOR DE SOBRE CARGA Y CELDAS DE CARGA				
52* CONDICIÓN LLANTA DE EMERGENCIA					120* ELEMENTOS DE TORRE Y FLECHA				
53 AROS CON PERNOS					121* MECANISMO DE TRASLACIÓN Y DE ELEVACIÓN				
54* CAJA DE CAMBIOS (marchas)					122* ANEMÓMETRO				
55 PROTECCIÓN DE PARTES MÓVILES					123* SISTEMA DE MONITOREO DE LA OPERACIÓN				
56 MANGUERAS					124 HISTÓRICO DE MANTENIMIENTOS				
57* TAPA DE COMBUSTIBLE					125 SISTEMA "HOMBRE MUERTO"				
58* FUGAS					126 ELEMENT DE IZAJE(fajas, eslingas, estrobo, cadenas, grilletas)				
59 HUMO DEL ESCAPE (escala de Ringelmann)					127* CERTIF-VERIFICADORA				
60 SILENCIADOR					<b>L - GENERADORES/MOTOSOLDADORAS</b>				
61* TECHO DE LA CABINA					128* ESTADO DE CABLES DE POTENCIA				
62* SEGURO DEL CAPOT					129* CONDICIÓN DE CONECCIONES				
63 CATALIZADOR					130* CONECCIÓN A TIERRA				
<b>E - TORRES DE ILUMINACIÓN (JIRAFAS)</b>					131* ESTRUCTURA DEL TABLERO ELÉCTRICO				
64* CONEXIÓN A TIERRA					132* INTERRUPTORES				
65* SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE LA TORRE					133* VICERA DE PROTECCION DE TABLERO				
66* SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE LA TORRE					134 SEÑALÉTICA DE RIESGO ELECTRICO				
67* CONDICIÓN DE LLANTAS / FIJACIÓN					135 PUNTOS DE ELEVACIÓN / ENGANCHE DE TIRO				
68* PUNTO DE ELEVACIÓN Y ENGANCHE DE TIRO					136* SEGURO DE COMPUERTAS				
69 PROTECCIÓN PARTE MÓVILES					137 CONDICIÓN DE LLANTAS / FIJACIÓN				
70 SEÑALÉTICA DE RIESGO ELECTRICO					138* CUBETO O KIT DE CONTINGENCIA ANTIDERRAMES				

NOTA: Los ítems resaltados y cuyo número secuencial posee un asterisco (\*), son mandatorios. Su ausencia o mal estado, implica el rechazo del equipo.

ITEM	N	D	F	NA	ITEM	N	D	F	NA
<b>M - CARGADORA FRONTAL/MINICARGADORES</b>					<b>O - TANQUERO - AGUA/COMBUST.</b>				
139* ESTADO DEL CUCHARÓN					156* TAPA SUPERIOR				
140* CILINDROS DE LEVANTAMIENTO E INCLINACIÓN					157* BOMBA DE AUTOCARGADO				
141* BRAZOS DE ELEVACIÓN E INCLINACIÓN					158* MANGUERA DE SUCCIÓN				
142* DIENTES / UÑAS / BORDAS Y PERNOS DE SUJECIÓN					159* SISTEMA DE IRRIGACIÓN				
143 ACCESORIO					160* CONTROL DE DOSIFICACION				
144					161* CERTIFICACIONES P/TANQ. COMBUST.				
					ARNES Y LINEA DE VIDA				
<b>N - PLANTAS</b>					<b>P - COMPRESORES</b>				
145* SISTEMA DE DOSIFICACIÓN					162* PUNTO DE ELEVACIÓN Y ENGANCHE DE TIRO				
146* CONJUNTO TRANSPORTADOR					163* ESTADO DE COMPUERTAS Y SEGUROS				
147* MEZCLADOR					164* CONDICIÓN DE LLANTAS / FIJACIÓN				
148* SISTEMA DE AGUA					165* ABRAZADERAS / PASADORES / ANTILATIGOS				
149* PANELES ELÉCTRICOS Y DE COMANDO					166* MANGUERAS Y ACCESORIOS				
150* CABINA DE CONTROL					167 UNIDAD COMPRESORA/RENDIMIENTO				
151* SILOS (estructura, tuberías, válvulas, escaleras)					<b>Q - TRACTOR AGRÍCOLA</b>				
152 SISTEMA DE ASPERCIÓN DE AGUA					168* CONTRAPESO Y ESTRUCTURA				
153* FILTRO ANTICONTAMINACIÓN (compartimiento, motovibrador, filtros)					169* SISTEMA DE ACOPLÉ HIDRAULICO				
154 BALANZAS (agregados, cemento, hielo)					170* ESTADO DE LAS RASTRAS				
155					171* SISTEMA DE ENGANCHE DE TIRO DE LA RASTRA				
					172 ACCESORIO				
<b>R - PERFORADORAS/DRILLES</b>					<b>S - OPERADORES</b>				
173 MOTOR DE PEFORACION					181 GUANTES				
174 CONJUNTO DE TRASLACION					182 CASCO AMRILLO				
175* MAGUERAS					183 CALZADO DE SEGURIDAD (Puntas de acero)				
176* MANDOS O PALANCAS					184 CHALECO REFLECTIVO / COLOR VERDE CLARO				
177* UNIDAD HIDRAULICA					185 CAMISA DE TELA GRUESA(mangas largas)				
178* CABRESTANTES, CABOS, SEGUROS, TENSOSES.					186 PANTALON GRUESO (jeans)				
179 ACCESORIOS DE PERFORACION					187 OBEROL				
180					188 CERT. P/Eq-Especiales.				
<b>T - TRAILERS / REMOLQUES</b>					<b>U - VARIOS</b>				
189* SISTEMA ELECTRICO					194				
190 PUNTO DE TIRO					195				
191* NEUMATICOS					196				
192* ESTADO DE IMPLEMENTO					197				
193* SIST. FRENOS					198				

NOTA: Los ítems resaltados y cuyo número secuencial posee un asterisco (\*), son mandatorios. Su ausencia o mal estado, implica el rechazo del equipo.

**RESULTADOS INSPECCIÓN.** - Este campo solo es llenado por Técnicos de CLT.

Total ítems evaluados: 26      Cantidad de NC mandatorias: 0      Tiempo inspección: 20 mm  
 Cantidad de NC no mandatorias: 0

\*Estado:

- Excelente:** El equipo no posee no conformidades.  
 **Regular:** El equipo posee entre 01 y 05 no conformidades no mandatorias, el proveedor tendrá máximo 8 días laborables para reparar el equipo.  
 **Rechazado:** El equipo posee al menos 01 No Conformidad mandatoria, o posee más de 05 No Conformidades no mandatorias.

LIBERACION PARA LOS TRABAJOS	SI	NO	CON CONDICION CONFORME ITEM	FIRMAS
EQUIPOS:				
OPERADOR:				
CONDUCTOR:				
S.S.T.:				

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD.- Este campo solo es llenado por Técnicos de CLT.	PLAZO	RESPONSABLE	ESTADO

ACEPTACIÓN DE LA INSPECCION. - El equipo se encuentra en el estado detallado en el siguiente check list - comprometiéndose a rectificar las observaciones o inconformidades

NOMBRE REPRESENTANTE DEL SUBCONTRATISTA O EMPRESA:	FIRMA:
## <u>José Luis Chiliburo</u>	<u>José Luis Chiliburo</u>



# LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS



Doc. Ref: SC-CL1-ST-004-PR  
 Cor. Reg: SC-CL1-ST-004-PR  
 REVISIÓN: 00  
 Edición: 24/03/2015

## IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2      Cliente: Empresa Metropolitana Metro de Quito  
 Área / Frente: **CARDENAL DE LA TORRE**      Empresa: **JET GRUAS**  
 Encargado: **PABLO QUINDE**      Matrícula: **124770**      Fecha: **12/07/2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **IZAJE DE CARGAS**      Nº Integrantes: **4**  
 Tipo de Inspección:  Rutinaria       Programada       Ocasional  
 Control Operacional Asociado: **SC-CL1-ST-004-PR Movimiento de Tierras, Corte y Terraplén**

## EQUIPOS Y MAQUINARIA

### CANTIDAD DE EQUIPOS

Excavadora  Volquetas  Motoniveladora  Rodillo  Tractor de cadenas  Tractor de ruedas  Cargadora Frontal   
 Camión de lubricación  Tanquero de Agua  Rodillo pata de cabra  Retroexcavadora

## VERIFICACIÓN

Nº	EQUIPO	PLACA O MATRICULA	CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>			NO CONFORME <input type="checkbox"/>			NO APLICABLE <input type="checkbox"/>			LIBERADO	
			Cinturón Seguridad	Luces delant.	Luces trasera	Alarma retro	Pito	Retrorroscopios	Plumas	Extintor	Conos	Lona balde	Traba balde
1	CAMION GRUA	PAC 5271	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	✓
2	CAMION GRUA	PAA 2459	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	✓
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

## RESULTADOS INSPECCION

PESO	CONDICIÓN DE CONFORMIDAD
0	Cuando el requisito evaluado está conforme
1	Cuando el requisito evaluado no estuviera conforme en la primera evaluación de la Inspección del periodo
2	Cuando exista recurrencia, o sea, el mismo requisito permanece No Conforme con pendencia en la segunda evaluación de la Inspección

2 o + El Inspector podrá puntuar ítems con peso 2 o + de 2 dependiendo de la gravedad del peligro que representan

**NOTA:** Si el peligro de No Conformidad detectada fuera referente a Gran Potencial de Pérdida, foco en el Programa PrÉVER, mismo que esa sea la única No Conformidad detectada, el resultado de la Inspección del Frente evaluado, deberá ser encuadrada en el nivel Inaceptable

Total ítems evaluados: **9**      Número de NC:      Indicador NC:      Estatus: **0%**      Tiempo inspección: **15min**  
 ESTATUS: **0%** Excelente      **1 - 10%** Bueno      **10,1 - 20,0%** Regular      **20,1 - 30,0%** Insuficiente      **> 30,1%** Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SI	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	✓			<i>Victor Malvar</i>
ENCARGADO:	✓			<i>Pablo Quinde</i>
Resp. ACTIVIDAD	✓			<i>Pablo Quinde</i>

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS**



Doc. P-SC-CL1-ST-004-PR  
 Ed. Rev. - SC-CL1-ST-004-PR  
 REVISIÓN: 00  
 Emisión: 24/07/2016

**IDENTIFICACIÓN**

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2      Cliente: Empresa Metropolitana Metro de Quito  
 Área / Frente: *Cardinal de la Torre*      Empresa: *Bostanate*  
 Encargado: *SANTO CAICEDO*      Matrícula: *124338*      Fecha: *13/07/2017*

**CARACTERIZACIÓN**

Proceso / Actividad:      Nº Integrantes: *1*  
 Tipo de Inspección:       Rutinaria       Programada       Ocasional  
 Control Operacional Asociado: **SC-CL1-ST-004-PR Movimiento de Tierras, Corte y Terraplén**

**EQUIPOS Y MAQUINARIA**

**CANTIDAD DE EQUIPOS**

Excavadora     Volquetas     Motoniveladora     Rodillo     Tractor de cadenas     Tractor de ruedas     Cargadora Frontal   
 Camión de lubricación     Tanquero de Agua     Rodillo pata de cabra     Retroexcavadora

**VERIFICACIÓN**

ÍTEM DE INSPECCIÓN:    CONFORME     NO CONFORME     NO APLICABLE     NA

Nº	EQUIPO	PLACA O MATRÍCULA	Cinturón Seguridad	Luces delant.	Luces trasera	Alarma retro	Pito	Retrovisores	Plumas	Extinto r	Conos	Lona balde	Traba balde	Liberado
1	<i>TANQUERO</i>	<i>P17-0011</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

**RESULTADOS INSPECCIÓN**

PESO	CONDICIÓN DE CONFORMIDAD
0	Cuando el requisito evaluado está conforme
1	Cuando el requisito evaluado no estuviera conforme en la primera evaluación de la Inspección del periodo
2	Cuando exista recurrencia, o sea, el mismo requisito permanece No Conforme con pérdida en la segunda evaluación de la Inspección
2 o +	El Inspector podrá puntuar ítems con peso 2 o + de 2 dependiendo de la gravedad del peligro que representan

**NOTA:** Si el peligro de No Conformidad detectada fuera referente a Gran Potencial de Pérdida, foco en el Programa PrÉVER, mismo que esa sea la única No Conformidad detectada, el resultado de la Inspección del Frente evaluado, deberá ser encuadrada en el nivel Inaceptable

Total ítems evaluados *9*    Número de NC    Indicador NC    Estatus *0%*    Tiempo Inspección *10 min*  
 ESTATUS:    0 % Excelente    1 - 10 % Bueno    10,1 - 20,0 % Regular    20,1 - 30,0 % Insuficiente    > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS		SI	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM		FIRMA
SOSTENIBILIDAD:	<i>Victor Matuay</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Victor Matuay</i>
ENCARGADO:	<i>Santo Caicedo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Santo Caicedo</i>
Resp. ACTIVIDAD	<i>Victor Matuay</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Victor Matuay</i>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS