ANÁLISIS PREVENTIVO DE TRABAJO - APT

CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

QUITO

[illegible]

IDENTIFICACIÓN

Contrato:	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2	**Proceso / Actividad:**	Replanteo y marcación de puntos topográficos
Sector / Área:	Producción / Rio Grande	**Encargado:**	Fernando Espin

ALCANCE DEL APT

- [x] Actividad operacional de rutina
- [ ] Actividad operacional no rutinaria

- [x] Apoyo a la emisión de PTR -
- [ ] Apoyo a la gestión de cambios

APT

ACTIVIDADES	PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	MEDIDAS PREVENTIVAS
TRASLADO DE PERSONAL Y ACCESORIOS	CAIDAS AL MISMO NIVEL, CHOQUES, ATROPELLAMIENTO	CHARLA DIAIRIA DE SEGURIDAD, USO DE EPI'S, LOS TRABAJOS QUE SERÁN EJECUTADOS POR PERSONAL CAPACITADO, AUTORIZADO Y BAJO SUPERVISIÓN, REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	CAIDAS AL MISMO O DIFERENTE NIVEL, GOLPES	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD, USO DE EPI'S, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, MANTENER O ADECUAR SUPERFICIES REGULARES, EVITAR OBSTÁCULOS EN ZONAS DE CIRCULACIÓN DE PERSONAL, PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO.
MARCACIÓN DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS	CHOQUE CON OBJETOS MÓVILES, CAIDAS AL MISMO O DISTINTO NIVEL, PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS, ATROPELLAMIENTO O GOLPES POR VEHÍCULOS, ESTRÉS TERMICO, POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS.	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD, USO DE EPI'S, SEÑALIZAR ÁREA DE TRABAJO, MANTENERSE VISIBLE A LOS DEMAS TRABAJADORES Y A LOS VEHÍCULOS, VERIFICAR QUE LAS HERRAMIENTAS MANUALES ESTEN EN BUEN ESTADO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES.
PINTADO DE ESTACAS	EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS, EXPOSICIÓN A GASES Y VAPORES, CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACUÓN, CORTE POR OBJETO O HERRAMIENTA, CAIDA AL MISMO NIVEL, GENERACIÓN DE DESECHOS-ENVASES DE PINTURA	CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD, PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO, USO DE EPI'S, MSDS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS, TRABAJAR EN ÁREAS VENTILADAS,MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, COLOCAR ENVASES DE PINTURA EN RECIPIENTES PARA DESECHOS PELIGROSOS

Observaciones:

Encargado / Líder: Juan Rosales	**Seguridad en el Trabajo / Medio Ambiente:**	**Subcontratista:** N/A
Fecha: 05-10-2017	**Fecha:** 5-10-2017	**Fecha:**

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRODE QUITO

TOPOGRAFIA CL 1

ANÁLISIS PREVENTIVO DE TRABAJO - APT

CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

QUITO METRO

DOC. REF: SC-CL1-ST-001-PR
COD. REG: SC-CL1-ST-001-RC
EMISIÓN: 22-03-2016
REVISIÓN: 01

IDENTIFICACIÓN

Proyecto / Contrato:	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2	**Proceso / Actividad:**	Levantamiento Topografico
Sector / Área:	Producción / RIO GRANDE	**Encargado:**	Fernando Espin

EPI / EPC NECESARIO

✓ Casco	☐ Mangas de cuero	☐ Líneas de vida	☐ Barreras
✓ Gafas	☐ Delantal de cuero	☐ Puntos de anclaje	☐ Radios de comunicación
☐ Protector auditivo	☐ EPI´s dieléctricos	☐ Barandas	☐ Conexión a tierra
☐ Mascarilla	☐ Orejeras	☐ Conos	☐
☐ Protector facial	☐ Botas de PVC p/a	☐ Cinta de peligro	☐
✓ Chaleco reflectivo	☐ Pierneras	☐ Cuerdas guía	☐
✓ Guantes	☐ Polainas	☐ Guardas de protección	☐
☐ Arnés con doble línea de vida	☐ Chaqueta de suelda	☐ Dispositivos de bloqueo	☐
✓ Zapatos p/a	☐ Máscara de suelda	☐ Tarjetas de bloqueo	☐

NOMBRES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Fernando Espin							
Mauricio Rivera							
José Jiménez							

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRO DE QUITO

TOPOGRAFIA CL1