



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Frente de Obra:	Universidad Central	
Fecha de la Inspección:	14 de Noviembre 2014	
Hora:	9:30	
Nombre del Gestor Social	Yumen Polit	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
Tiene Material Informativo	Si	No
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>Mediados de Agosto se socializó lo de la Primera Geografía a través Escuela San Francisco del peso levantado de a cargo el acta.</p> <p>Universidad Central esta socializando con los dueños y usuarios y soporte de 3 edificios. El 9 sep de 2014 de servicios afectados con el agua / agua trabajamos en el uso de una necesidad y formación constructiva de Negocios y Ruido</p> <p>quejas no hay Reclamos puntuales por el ruido no se han quejado / tráfico si se ha quejado suavemente por turno diario laboral a facturas / quejas de vecinos esto si en la calle marchas / valles mal ubicadas no se digan en responder Reclamos de saldos a locales y personas todas las semanas / Unirnos los factos x reclamos de iluminación / 18 de Octubre ya hay luminarias.</p> <p>Atenciones Ciudadanas seguimientos / por quejas los pendiente q' se entregue el plano con los van a mostrar a la mercadería con 30 // quite molestia.</p>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
Yumen Polit		


Asambleas en Agosto Asambleas 30 Agosto - x sectores Auerca y la Costa Auerca y Recardillo Mercado GOSC Villos Sep mar. // no les han hecho nada Universidad Central



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"


Frente de Obra:	Pradera	
Fecha de la Inspección:	17 de Noviembre 2014	
Hora:	10:20	
Nombre del Gestor Social	Paula Segovia	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
Tiene Material Informativo	Si	No
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>Cierre CNT a 22pi pero no cierre total. - 20 días cerrado y no han hecho nada.          Quejas no tiene levantada.          Pradera solo empezó a abrir el pocalbusto y se cloran cuenta q' no funciona el metro. - Fortune Plaza.          Quejas son Naomi Martínez Postum Queja levanta de solo por eso          Reclamos - Pequeños cierre sus negocios estar bajo la tunneladora y a este aquí 1 año.          Atenciones ciudadanas que nos hemos          No ha tenido visitas grandes          Asambleas pequeñas          Relacionamento comunitario</p>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
Paula Segovia	 171443805-8.	



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"



Frente de Obra:	La Pezadera	
Fecha de la Inspección:	17 de Noviembre 2014	
Hora:	10:30	
Nombre del Gestor Social	Andrés Arboleda CL 1	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
Tiene Material Informativo	Si	No
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>• Apoyo a los Gestores Sociales zona norte.          - Bo Carap cambio de tubería acometida.          - Pasterni exploto la tubería q' cambie muy viejo          - La Empresa de Agua Potable en Universidad Central expresión de cambio          Inauguró socializó en japon con ayuda de la mano          suspensión de suministros, panfletos, se socializó el cierre de corte de luz a Versalles a la América → universidad central.          si se socializó el corte de suministros de agua pero no hay vecinos en casa y q' ciertos casas no pudieran estar presentes al momento de la socialización 16 de Noviembre 2014</p>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
Andrés Arboleda C.		



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Frente de Obra:	L2 Alameda.	
Fecha de la Inspección:	21 de Noviembre de 2014	
Hora:		
Nombre del Gestor Social	MARCELO GARZAN	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
Tiene Material Informativo	Si	No
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>A mediados de Diciembre devuelven de la vía Pozo de Ventilación en la calle Yaguachi - Casa Puerto X la Asamblea, debajo del puente 27 de Noviembre iban hacer zetas pero se suspendió x un acto q' iba haber en el sector. Eventos culturales. Se abrió la Calle Giza Colombia hacia la Espinosa por mejoramiento de suelo duro 5 meses se alargo 2 meses más se desarrollaron 6 par- quezados / se acabaron los pilotes y ya estan segundo traza de la 3ra los 2</p> <p>- Retraso x autorizaciones - si licencias administrativas comisión Municipal - Comisión Aíres y Ruidos → Feb aprobación de diseños → Quejas - 1 Queja Formal - Se hizo una de las ventanillas → Flanisteria Juan Adriano</p> <p>Reclamos - seguridad / Indignos No hay reclamos de Ruido y Polvo se fueron en Septiembre.</p>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
		

Asociación Pequeños Comerciantes del Parque. - Fiestas del Quinche  
 Pertenec al cabildo Las Tablas - Presidente



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Frete de Obra:	San Francisco	
Fecha de la Inspección:	21 de Noviembre 2014	
Hora:	10:15	
Nombre del Gestor Social	Alba Sanchez	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
Tiene Material Informativo	Si	No
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>Pozo ventilación y cual es el problema q' la gente - calle 2 Villavieja y Calle Dary y Calle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enmallado 24 de Mayo</li> <li>- Asamblea en 24 de Mayo con la Policía - Agosto 24 como es el proyecto</li> <li>- Reposición de calles Sucre y Bolívar</li> <li>- Visita acompañamiento en Universidad Central - Agosto - Asambleas</li> <li>- Cerrado calle homogeneas se callo homogen en la calle no se levanto a queja formal</li> <li>- Reclamos x el tema de polvo x la impermeabilización 3 días Sucre y Bolívar</li> <li>- Suspensión de Energía Eléctrica pero no eran trabajos del Metro</li> <li>- Peticiones 29 de Septiembre x suspensión q' no habilitan las calles retraso</li> <li>- Visita Ciudad 2 San Francisco - Octubre 17 - Antes de</li> <li>- Administración total centro a tunnel de Santa Clara 56 personas</li> <li>- Joma Grande - Grupo visita ciudad - Labrador.</li> </ul>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	

- Asfalto en la San Francisco y Bolívar
- 26 de Octubre Galería de Santa Clara visita ciudad
- 31 de Octubre Jijapa Tomas de Berlanga y Amazonas - socialización
- Noviembre tema del asfalto abrir Sucre y Bolívar

\* Bolívar se retrasa x temas de permisos Burocráticos / Periodo judicial y esto esto San Francisco pero no les devuelven las piedras /

Reclamos - Quejas Ruido y Polvo



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Frente de Obra:	El Ejido	
Fecha de la Inspección:	23 de Noviembre 2017	
Hora:	11:00 am	
Nombre del Gestor Social	Alberto Holguin	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
	X	
Tiene Material Informativo	Si	No
		X
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>Relacionamiento Comunitario y Atención ciudadana se finalizó el 1er curso de inglés en conjunto con la AZ y la Universidad Católica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asambleas Comunitarias la lista se envió con la Secretaría de Seguridad</li> <li>- En Octubre se inició con el otro sector el curso de inglés durante 1 mes Lunes - miércoles - viernes</li> <li>- Reuniones con los Representantes con la AZ 2 Reuniones en las cuales se hizo trazado el tema de la visión al futuro con el tema de los cuerpos y ayudantes con el sistema</li> <li>- cierre de la vivienda subestación eléctrica para correcta con el ejido se inició en noviembre se quejan x el Relido - Raptura de Tuberia</li> <li>Ninguna Queja</li> <li>Fase con 12 obras.</li> <li>- Asambleas - convocaron 2 reuniones con Representantes del Sector 22 de Noviembre en la "alcaldía" temas Plan Pilote cuerpos</li> </ul>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
Alberto Holguin		

casos y otros asuntos de seguridad / Ayudantes en el tema / No le han respondido reunión con el BM

Relacionamiento Comunitario se dejó a un lado hace 2 meses se inicio en la vivienda se enfocamos en este sector

No se ha entregado material informativo


\* Acto Reunión 29 de Noviembre - Pedir a Fausto



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Frente de Obra:	Cardenal de la Torre	
Fecha de la Inspección:	28 de Noviembre 2014	
Hora:	11:12.	
Nombre del Gestor Social	Daniel Jargaz.	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
Tiene Material Informativo	Si	No
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>→ Permisos Prismas en Casas</p> <p>→ Asamblea Escuela del Mayo Luis Barahona *</p> <p>→ Retrogenie Fran Klein cordillero no hay presupuesto</p> <p>→ soleramiento de cables - socialización</p> <p>→ Reunión con Lourdes Churi. luego Jotucayun Parque Ecológico y forestación Quebrada Rio Grande</p> <p>→ Sonda Cacha de Valley</p> <p><u>sep</u></p> <p>→ Permiso de Prismas monitoreo</p> <p>→ Tunneleros Bota espuma censo</p> <p>→</p> <p><u>Oct</u></p> <p>corte parcial de la Cardenal de la Torre x 9<sup>a</sup> conector</p> <p>2 operarios 12 tunneleros</p> <p>→ soleramiento de cables</p>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
		

Quejas Formales 7 Quejas Puntualizadas => Calle 2.


4 Quejas Cardenal de la Torre. Dani



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Fronte de Obra:	MORAN UZVERDE	
Fecha de la Inspección:	28 de Noviembre 2017	
Hora:	10:30	
Nombre del Gestor Social	Sixto Calero	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
	X	
Tiene Material Informativo	Si	No
	X	
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	<p>Mejoramiento Colector → Porque las cañerías no empezaron pero ya se socializo hace un mes.</p> <p>Estación Quitumbe.</p> <p>Primeras Semanzas de Diciembre llega la fundación.</p> <p>Pozo de Ventilación 1 → Quitumbe. - Fundaporte.</p> <p>Están en pantallas sector intervenido. - Perqueradero intervenido</p> <p>Reunión Quiénes son vulnerables negocios afectados</p> <p>socialización sábado 18 noviembre Teranz - Fundaporte</p> <p>Asambleas.</p> <p>- Mejoramiento de suelos</p> <p>Asamblea Perizo del Sur → 18 de Noviembre.</p> <p>① <u>Quejas y Reclamos</u> - Vidro Roto 17 Noviembre</p> <p>Blaico Gómez.</p>	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
		

Ver que se inspeccionen las paredes Paredes Tuber Electrico / Vulcanizadores puente descentrada. → Ver si tenemos Registros.

Se entrego volantes por la estación Quitumbe se entrego en septiembre. conervizantes y Texistas de la Terminal.

Pedir a Luis Acta Asamblea 18 de Noviembre.



**HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE**

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Frente de Obra:	Solanda / El Recreo	
Fecha de la Inspección:	29 / Noviembre / 2014	
Hora:	11:00	
Nombre del Gestor Social	Karla Rivadeneira	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
	X	
Tiene Material Informativo	Si	No

Resumen de Datos Provistos y Observaciones

→ Paso de la Tumbadora centro sur / Catedral ↓  
de la Torre se vio espuma justo en el eje ... centro sur / Quito Sur

→ 7 Quejas → Solanda Luis Balcázar → Tierra Nueva, Catedral - El Recreo tienen la Huga Oritiz profundidad no es mucha

Espuma Rivadeneira Finales de vie se abudido rapido. suelo → nivel de asentamiento y ahí sale espuma. Quejas ceso preservación - Dora / Ana Maria y Karla.

→ puntos desenterrada y grietas jet Grouting Brote fiero

→ Asambleas mejorado y moras purgo cesso puert 2 puert 2

Salida de Emergencia Solanda jet Grouting la gente presento molestias x ruido

→ cambio de zapatos Queja x Ruido v. o. edricia / juis / A. 12 Maria / Karla. Hize 2 sesiones se tomo una resolución en g. no 12 hize 2 en 125 noches - 20 Nov.

Resumen de Material Claves

Firma del Informante	
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>	
Nombre	Firma
Karla Rivadeneira	

- El Recreo quejas por vez en mal estado
- Solanda Ing. Mora de Bacheo EMP's → Bacheo Temporal cambio de Ruta x 125 Maldonado
- Queja Frente 2 125 Bellos del Tren x ruido rampa de baldomeros act 11. Reduimo → dedos



HOJA DE RUTA INSPECCIÓN FRENTE DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ASSE

Rev. Dto. Amb. 001.2016

Nombre del Proyecto: "Auditoría Ambiental y Social Externa (AASE) de Seguimiento a las actividades constructivas de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito"

Fecha de la Inspección:	7 de Diciembre 2014	
Hora:	8:45	
Nombre del Gestor Social	Luis Barahona	
No. Cédula de Ciudadanía		
Tiene Bitácora de Observaciones de Quejas y Reclamos	Si	No
Tiene Material Informativo	Si	No
Resumen de Datos Provistos y Observaciones	Entregó Actas de Registradas Reuniones Frontes de Obra. Quejas levantadas Zona sur. 7 quejas No hay quejas en los buzones zonales.	
Firma del Informante		
<b>DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE</b>		
Nombre	Firma	
Luis Barahona		