

## TRAMO SUR REGISTRO FOTOGRÁFICO CERRAMIENTO METÁLICO PERIODO: 16/10/2017 AL 15/11/2017



Pozo de Extracción 1



Avance del Túnel de Acceso a Cocheras



Pozo de Ventilación 3





Salida de Emergencia 2



Tratamiento Terreno Av. Circunvalación y Pinllopacta (Río Machángara)