
# ANEXO - 4

# INFORME DE OPERACIONES Y MEMORIA TECNICA

## REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERAS EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 4 segunda fase y Oyacoto, durante el periodo 1 al 31 de Diciembre del 2017 se detalla a continuación, poniendo de ante sala los datos más relevantes para tal fin.

# 1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES.



La disposición de material seco se recepta en la plataforma sur con el fin de conformar las bermas y un dique de sustento para lodos que escurren hacia el cubeto ubicado en la zona Sur-Occidental.

Se procedió con la apertura de nuevas plataformas en la parte sur, además se mejoraron las vías con material de mejoramiento y sub base hacia las plataformas superiores sur Occidentales y norte de la escombrera, además se levantó el dique lado sur del cubeto de lodos con el fin de mejorar y acelerar la recepción y disposición de material que ingresa.

Tomando en cuenta la importancia de generar estabilidad en las plataformas, se trabaja generando drenajes tanto transversales como longitudinales en relación a los canales y cunetas activas que evitarán posibles empozamientos de aguas durante las lluvias de esta época

El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas máximas de 2,50 hasta 3.00 metros de espesor, debidamente tendidas y compactadas.

La recepción de lodos se lo realiza en las plataformas Sur Occidentales, parte alta las cuales se trabajan durante el día y noche mejorándolas y adaptándolas para recepción de lodos. Durante el día y la noche se recepta un porcentaje de material seco muy bajos, y escombros lo que imposibilitan realizar los secados de los lodos, la escombrera oyacoto se realiza la recepción de material seco y escombros.

## Personal y Equipo Utilizado

### Equipos:

- 4 Tractores
- 3 Excavadoras
- 1 Rodillo pata de cabra
- 1Rodillo liso
- 1 Motoniveladora
- 1 Tanquero de agua
- 1 Cargadora Frontal
- 1 camión

#### Personal:

- 1 Superintendente
- 1 Residente de Obra
- 3 supervisores
- 8 Operadores de Tractor turno día y noche
- 1 Operador de Rodillo
- 2 Operador de Motoniveladora
- 4 Operadores de Excavadoras
- 2 Choferes
- 1 Operador de Cargadora Frontal
- 9 Recibidores de materiales día y noche
- 1 Eléctrico
- 1 Topógrafo
- 2 Cadeneros
- 1 Soldador
- 2 Mecánico de planta

#### 3 Guardias

#### 2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Este mes de Diciembre, el tiempo sin lluvia ha sido en un 40 por % y un 60 % de lluvias, lo mismo q origino que las operaciones fueran más lentas de la escombrera. La recepción de lodos se lo realizó en las plataformas sur –occidentales parte alta del troje 4, y, en la escombrera Oyacoto sobre la quebrada Curiquingue.

Para el volumen de ingreso durante el día y la noche, se cuenta con personal diurno y nocturno, para la recepción y disposición de estos materiales.

Ing. Fernando Tovar

CONSORCIO TROJE - OYACOTO