

MANTENIMIENTO DE UPS, REALIZADO
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, AÑO 2013

EMPRESA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

TUNEL OSWALDO GUAYASAMIN
ORDEN DE TRABAJO ELECTRICO

FECHA SOLICITADA:	07/05/2013	FECHA ATENDIDA:	13/05/2013	Número:	21
SOLICITADA POR:	Tlgo. Juan Suasnavas	ATENDIDA POR:	Carlos Salazar, Alex Simbaña		
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL					
ACTIVIDADES	Limpieza General, Inspeccion, Reajuste, Calibración.				
EQUIPO:	UPS OCCIDENTAL				
PARTE REVISADA:	NIOP	Trabajo realizado	Estado	Obs.	
REVISION DE INDICADORES		CHEQUEO DE LED'S	OK	1	
TEMPERATURA DEL EQUIPO		TOMA DE TEMPERATURA	OK	2	
INSPECCION VENTILADORES		REVISION FISICA VENTILADORES	OK	3	
MEDICION DE PARAMETROS DE IN/OUT		TOMA DE MEDIDAS	OK	4	
VERIFICACION DE CONDICIONES AMBIENTALES		INSPECCION DEL CUARTO DEL UPS OCCIDENTAL	OK	5	
LIMPIEZA GENERAL		OK	OK	6	
OBSERVACIONES:					
1.- SE VERIFICA ESTADO DEL UPS CON EL MENU SIN NOVEDAD					
2.- SE PROCEDE CON LA TOMA DE TEMPERATURA SE ENCUENTRA CON TEMPERATURA DE 18° C					
3.- SE VERIFICAN LOS VENTILADORES TODOS FUNCIONANDO					
4.- FASES	A-B	234 V IN	240 V OUT		
	B-C	233 V IN	240 V OUT		
	C-A	234 V IN	240 V OUT		
5.- SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL AREA DEL UPS OCCIDENTAL LOS AIRES ACONDICIONADOS FUNCIONANDO EL DE 32.000 BTU Y 60.000 BTU					
6.- LIMPIEZA GENERAL DEL UPS Y DEL AREA DEL UPS					

Juan Suasnavas Y.
RECIBIDO POR:

Sr. Carlos Salazar

ATENDIDO POR:

Sr. Alex Simbaña


EMPRESA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

TUNEL OSWALDO GUAYASAMIN
ORDEN DE TRABAJO ELECTRICO

FECHA SOLICITADA: 16/07/2013		FECHA ATENDIDA: 22/07/2013	
SOLICITADA POR: Tigo. Juan Suasnavas		ATENDIDA POR: Xavier Ortiz, Estalin Chacón	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL			
ACTIVIDADES		Limpieza General, Inspeccion, Reajuste, Calibración.	
EQUIPO:			
PARTE REVISADA:	NIOP	Trabajo realizado	Estado
REVISION DE INDICADORES		CHEQUEO DE LED'S	OK
TEMPERATURA DEL EQUIPO		TOMA DE TEMPERATURA	OK
INSPECCIÓN VENTILADORES		REVISIÓN FISICA VENTILADORES	OK
MEDICIÓN DE PARAMETROS DE IN/OUT		TOMA DE MEDIDAS	OK
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES		INSPECCIÓN DEL CUARTO DEL UPS OCCIDENTAL	OK
LIMPIEZA GENERAL		OK	OK
OBSERVACIONES:			
1.- SE VERIFICA ESTADO DEL UPS CON EL MENU SIN NOVEDAD			
2.- SE PROCEDE CON LA TOMA DE TEMPERATURA SE ENCUENTRA CON TEMPERATURA DE 18° C			
3.- SE VERIFICAN LOS VENTILADORES TODOS FUNCIONANDO			
4.- FASES	A-B	234 V IN	240 V OUT
	B-C	233 V IN	240 V OUT
	C-A	234 V IN	240 V OUT
5.- SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL AREA DEL UPS OCCIDENTAL LOS AIRES ACONDICIONADOS FUNCIONANDO EL DE 32.000 BTU Y 60.000 BTU			
6.- LIMPIEZA GENERAL DEL UPS Y DEL AREA DEL UPS			


 Juan Suasnavas Y.
 RECIBIDO POR:


 Sr. Xavier Ortiz
 ATENDIDO POR:


 Sr. Estalin Chacón

EMPRESA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

TUNEL OSWALDO GUAYASAMIN
ORDEN DE TRABAJO ELECTRICO

FECHA SOLICITADA: 24/10/2013		FECHA ATENDIDA: 29/10/2013		Número:	41
SOLICITADA POR: Tigo. Juan Suasnavas		ATENDIDA POR: Alex Simbaña, Luis Garcia			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL					
ACTIVIDADES	Limpieza General, Inspeccion, Reajuste, Calibración.				
EQUIPO:					
PARTE REVISADA:	N/DOP	Trabajo realizado	Estado	Obs.	
REVISIÓN DE INDICADORES		CHEQUEO DE LED'S	OK	1	
TEMPERATURA DEL EQUIPO		TOMA DE TEMPERATURA	OK	2	
INSPECCIÓN VENTILADORES		REVISIÓN FISICA VENTILADORES	OK	3	
MEDICIÓN DE PARAMETROS DE IN/OUT		TOMA DE MEDIDAS	OK	4	
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES		INSPECCIÓN DEL CUARTO DEL UPS OCCIDENTAL	OK	5	
LIMPIEZA GENERAL		OK	OK	6	
OBSERVACIONES:					
1.- SE VERIFICA ESTADO DEL UPS CON EL MENU SIN NOVEDAD					
2.- SE PROCEDE CON LA TOMA DE TEMPERATURA SE ENCUENTRA CON TEMPERATURA DE 18° C					
3.- SE VERIFICAN LOS VENTILADORES TODOS FUNCIONANDO					
4.- FASES	A-B	234 V IN	240 V OUT		
	B-C	233 V IN	240 V OUT		
	C-A	234 V IN	240 V OUT		
5.- SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL AREA DEL UPS OCCIDENTAL LOS AIRES ACONDICIONADOS FUNCIONANDO EL DE 32.000 BTU Y 60.000 BTU					
6.- LIMPIEZA GENERAL DEL UPS Y DEL AREA DEL UPS					

Juan Suasnavas Y.
RECIBIDO POR:

Sr. Alex Simbaña

Sr. Luis Garcia M

ATENDIDO POR:

EMPRESA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

TUNEL OSWALDO GUAYASAMIN
ORDEN DE TRABAJO ELECTRICO

FECHA SOLICITADA: 03/12/2013		FECHA ATENDIDA: 08/12/2013	
SOLICITADA POR: Tigo, Juan Suasnavas		ATENDIDA POR: Carlos Salazar, Marco Espinoza	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TRIMESTRAL			
ACTIVIDADES	Limpieza General, Inspeccion, Reajuste, Calibración.		
EQUIPO:			
PARTE REVISADA:	NIOP	Trabajo realizado	Estado
REVISION DE INDICADORES		CHEQUEO DE LED'S	OK
TEMPERATURA DEL EQUIPO		TOMA DE TEMPERATURA	OK
INSPECCION VENTILADORES		REVISION FISICA VENTILADORES	OK
MEDICION DE PARAMETROS DE IN/OUT		TOMA DE MEDIDAS	OK
VERIFICACION DE CONDICIONES AMBIENTALES		INSPECCION DEL CUARTO DEL UPS OCCIDENTAL	OK
LIMPIEZA GENERAL		OK	OK
OBSERVACIONES:			
1.- SE VERIFICA ESTADO DEL UPS CON EL MENU SIN NOVEDAD			
2.- SE PROCEDE CON LA TOMA DE TEMPERATURA SE ENCUENTRA CON TEMPERATURA DE 18° C			
3.- SE VERIFICAN LOS VENTILADORES TODOS FUNCIONANDO			
4.- FASES	A-B	234 V IN	240 V OUT
	B-C	233 V IN	240 V OUT
	C-A	234 V IN	240 V OUT
5.- SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL AREA DEL UPS OCCIDENTAL LOS AIRES ACONDICIONADOS FUNCIONANDO EL DE 32.000 BTU Y 60.000 BTU			
6.- LIMPIEZA GENERAL DEL UPS Y DEL AREA DEL UPS			

Juan Suasnavas Y.
RECIBIDO POR:

Sr. Carlos Salazar

Sr. Marco Espinoza

ATENDIDO POR: